

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月4日

リコール届出番号	装5	リコール開始日	平成23年10月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社 カーメイト 代表取締役 村田 隆昭 製作国：日本 製作者名：(株)カーメイト 問い合わせ先：(株)カーメイト 0120-918-952		
不具合の部位	アジャストレバー		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のアジャストレバーの固定方法が不適切なため、乳幼児の乗せ降ろしの際にハーネスアジャスターを繰り返し使用することにより、当該部分のタッピンネジが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ネジが外れ、ハーネスアジャスターによる調整が出来なくなり、次回使用時に使用できないおそれがある。		
改善措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・タッピンネジが外れていないものについては、当該ネジを緩まなくするための「ネジキャップ」及び「ネジキャップ取付説明書」を使用者へ送付する。 ・タッピンネジが外れているものについては、自社コールセンター及びサービスセンターにて対策を実施する。 		
不具合件数	35件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞の朝刊に社告を掲載する。 ・自社ホームページに社告を掲載する。 ・連絡先が判明している使用者に対し、ダイレクトメールまたは、電話で通知する。 ・販売店において店頭告知を行う。 ・改善実施済装置の識別方法は、ネジキャップ取付の有無で判断する。 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号・番号) 及び製作期間	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別			
エールベベ・クルットNT	E4 04443842	乳児・幼児用	製造番号（製作期間の範囲） L10B800001 ～ L10B802582 （平成22年1月28日～ 平成22年3月9日） L00B802585 ～ L00B839868 （平成22年3月18日～ 平成22年12月28日） L10B839869 ～ L10B855233 （平成23年1月5日～ 平成23年7月14日）	45,624台	
(計9種)	(1型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月28日～平成23年7月14日	(合計45,624台)	

【注意事項】

リコール対象装置の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。