

改善箇所説明図





基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のアジャストレバーの固定方法が不適切なため、乳幼児の乗せ降ろしの際にハーネスアジャスターを繰り返して使用することにより、当該部分のタッピンネジが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ネジが外れ、ハーネスアジャスターによる調整が出来なくなり、次回使用時に使用できないおそれがある。


改善の内容

- ・タッピンネジが外れていないものについては、当該ネジを緩まなくするための「ネジキャップ」及び「ネジチェッカー」を使用者へ送付する。
- ・タッピンネジが外れているものについては、自社コールセンター及びサービスセンターにて対策を実施する。



注： は追加部品を示します。

リコール対象装置の識別方法



改善の実施の識別：ネジキャップ取付の有無。