

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月18日

リコール届出番号	2837	リコール開始日	平成23年10月19日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①前輪制動装置において、ブレーキケーブル周りの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、当該ケーブル内部に水が浸入することがある。そのため、外気温が氷点下の環境において当該ケーブル下部のダストブーツ内に滞留した水が凍結し、最悪の場合、ブレーキ操作ができなくなるおそれがある。 ②後輪制動装置において、ブレーキケーブル周りの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、当該ケーブル内部に水が浸入することがある。そのため、外気温が氷点下の環境において当該ケーブル内部に滞留した水が凍結し、最悪の場合、ブレーキ操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、前輪制動用ブレーキケーブル下部のダストブーツを対策品に交換するとともに、①-1前輪用ブレーキレバーにカバーレバーが装着されている機種は、カバーレバーの取付け状況を点検して外れているものは修正し、①-2カバーレバーが装着されていない機種はカバーレバーを追加する。 ②全車両、後輪制動用ブレーキケーブル内をエアブローして水分を除去し、後輪用ブレーキレバーにカバーレバーを追加する。		
不具合件数	①14件、②0件	事故の有無	なし
発見の動機	①市場からの情報による。②社内試験による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2837のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	JBH-UA06J	ギアBX50	UA06J-100101～UA06J-105999 平成19年8月17日～平成21年5月26日	5,887台	①
			UA06J-170101～UA06J-170741 平成21年5月26日～平成21年12月8日	641台	

ヤマハ	JBH-UA06J	キアBX50	UA06J-210101～UA06J-212980 平成22年2月9日～平成23年5月31日	2,880台	①	
			UA06J-270101～UA06J-271800 平成21年12月24日～平成22年9月30日	1,700台		
			UA06J-280101～UA06J-281014 平成23年6月2日～平成23年9月29日	912台		
	JBH-UA06J	キアBX50N	UA06J-110101～UA06J-119999 平成19年8月17日～平成21年4月15日	9,899台	①	
			UA06J-190101～UA06J-192345 平成21年4月15日～平成21年12月8日	2,245台		
			UA06J-250101～UA06J-257109 平成22年2月6日～平成23年5月31日	7,008台		
			UA06J-320101～UA06J-322980 平成23年6月3日～平成23年9月30日	2,880台		
	JBH-SA36J	シヨクCE50	SA36J-100101～SA36J-148260 平成19年7月13日～平成21年1月23日	48,160台	①	
			SA36J-570101～SA36J-626825 平成21年2月6日～平成22年11月26日	56,724台		
			SA36J-700101～SA36J-736028 平成22年12月1日～平成23年10月4日	35,928台		
	JBH-SA31J	VOX XF50	SA31J-100101～SA31J-109514 平成18年3月8日～平成18年9月4日	9,403台	①②	
			SA31J-180101～SA31J-182404 平成19年1月12日～平成19年9月10日	2,304台		
			SA31J-270101～SA31J-271876 平成21年2月20日～平成21年11月17日	1,776台		①
SA31J-300101～SA31J-302597 平成21年12月11日～平成23年9月13日			2,496台			
JBH-SA31J		VOX XF50D	SA31J-160101～SA31J-162548 平成19年1月12日～平成19年11月20日	2,400台	①②	
			SA31J-162549～SA31J-168012 平成19年12月13日～平成20年12月25日	5,464台		①
			SA31J-240101～SA31J-244422 平成21年1月14日～平成21年10月21日	4,320台		
			SA31J-320101～SA31J-325477 平成21年12月11日～平成23年9月22日	5,376台		
JBH-SA37J	ヒールXC50	SA37J-100101～SA37J-108391 平成19年9月12日～平成21年10月27日	8,288台	①		
		SA37J-300101～SA37J-301780 平成21年12月11日～平成22年11月9日	1,680台			
		SA37J-380101～SA37J-381333 平成22年12月3日～平成23年5月16日	1,232台			
		SA37J-460101～SA37J-461052 平成23年6月3日～平成23年9月30日	952台			
	JBH-SA37J	ヒールXC50D	SA37J-150101～SA37J-159999 平成19年9月12日～平成21年2月2日	9,899台	①	
			SA37J-260101～SA37J-264873 平成21年2月2日～平成21年10月23日	4,773台		
			SA37J-320101～SA37J-326653 平成21年12月11日～平成22年11月18日	6,552台		

ヤマハ	JBH-SA37J	ビター/XC50D	SA37J-400101～SA37J-406093 平成22年12月3日～平成23年5月31日	5,992台	①
			SA37J-470101～SA37J-473292 平成23年6月3日～平成23年9月30日	3,192台	
		ビター/XC50R	SA37J-130101～SA37J-137393 平成19年9月12日～平成21年10月13日	7,284台	①
			SA37J-360101～SA37J-362396 平成22年1月14日～平成22年10月14日	2,296台	
		ビターノモルフェ XC50H	SA37J-170101～SA37J-174526 平成21年2月23日～平成22年3月9日	4,424台	①
			SA37J-430101～SA37J-430436 平成23年3月7日～平成23年4月12日	336台	
			SA37J-490101～SA37J-490716 平成23年6月3日～平成23年9月27日	616台	
	(計4型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年3月8日～平成23年10月4日	計265,919台	①265,919台 ②14,107台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。