

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年10月21日

リコール届出番号	2841	リコール開始日	平成23年10月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫		問合せ先:品質保証本部 TEL:03-5561-2686
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(クラッチペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトのクラッチペダルにおいて、クラッチの切れるポイントが不適切なため、クラッチが確実に切れていない状態で変速が行なわれ、内部部品を摩耗させてしまう場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、変速機の内部部品が損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチペダル、クラッチマスタシリンダ及びホースを対策品に交換する。また、変速機内部を点検し、内部部品に損傷がある場合は内部部品を新品に交換する。		
不具合件数	60件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・分解整備事業者には、使用者を把握しているため周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.2841)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	SM220	FG10,FG14 FG15,FG18	M220-665808～M220-668112 平成20年2月28日～平成20年7月23日	11	
コマツ	EBT-SM221	FG09,FG15 FG18	M221-668589～M221-674133 平成20年8月4日～平成23年5月23日	227	
コマツ	EBT-SM221K	FG09,FG15 FG18	M221-200080～M221-200453 平成23年6月15日～平成23年8月25日	17	
小松	M224	—	M224-650004～M224-668132 平成16年10月16日～平成20年7月24日	1019	
小松	SM225	—	M225-700012～M225-743921 平成16年10月16日～平成20年7月31日	400	
コマツ	EBT-SM225	FG20,FG25	M225-739974～M225-754401 平成20年5月6日～平成23年5月25日	81	
コマツ	EBT-SM225K	FG20,FG25	M225-309292～M225-311206 平成23年6月17日～平成23年8月30日	11	
小松	SM226	FG30	M226-726234～M226-739168 平成19年4月26日～平成20年4月2日	2	
コマツ	EBT-SM226	FG30	M226-748628～M226-754218 平成20年12月18日～平成23年4月29日	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M225	—	M225-703080 平成17年4月22日	1	
コマツ	EBT-M225	FG20	M225-751163 平成22年1月12日	1	
小松	M226	—	M226-706131～M226-721961 平成17年8月22日～平成18年12月20日	2	
小松	SA-M222	—	M222-650009～M222-667922 平成16年10月16日～平成20年7月10日	105	
小松	SA-SM223	FD10,FD15	M223-665630～M223-666636 平成20年2月18日～平成20年4月17日	2	
コマツ	EDM-SM223	FD10,FD15 FD18	M223-666702～M223-674155 平成20年4月25日～平成23年5月24日	90	
コマツ	EDM-SM223K	FD15,FD18	M223-200160～M223-200495 平成23年6月27日～平成23年8月22日	6	
小松	SB-SM228	—	M228-700005～M228-750629 平成16年10月15日～平成21年8月28日	523	
コマツ	EDM-SM228	FD20、FD25	M228-301010～M228-308653 平成22年1月7日～平成23年5月19日	103	
コマツ	EDM-SM228K	FD20、FD25	M228-308886～M228-311365 平成23年5月31日～平成23年9月2日	33	
小松	SB-SM229	—	M229-700007～M229-749427 平成16年10月15日～平成21年3月25日	86	
コマツ	EDM-SM229	FD30	M229-300525～M229-308844 平成21年11月10日～平成23年5月30日	25	
コマツ	EDM-SM229K	FD30	M229-310954 平成23年8月12日	1	
小松	SB-M228	—	M228-700072～M228-748947 平成17年1月14日～平成21年1月20日	18	
コマツ	EDM-M228	FD20	M228-300641 平成21年11月24日	1	
小松	SB-M229	—	M229-705085～M229-748933 平成17年7月1日～平成21年1月19日	10	
コマツ	EDM-M229	FD30	M229-302237～M229-308334 平成22年4月7日～平成23年4月28日	2	
小松	SB-M230	—	M230-703127～M230-727125 平成17年4月25日～平成19年5月28日	5	
小松	SB-M231	—	M231-709372～M231-747106 平成17年11月18日～平成20年10月14日	29	
	(計28型式)	(計14車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月15日～平成23年9月2日	(計2819台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。