

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月4日

リコール届出番号	2846	リコール開始日	平成23年11月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（CNG燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料タンク取付けブラケットの締結構造に対して、ボルトの締付けトルクが不足しているため、当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが抜け落ち、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク取付けブラケットのボルト及びナットを対策品と交換し、対策の締付けトルクで締付ける。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2846のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	AFG-NKR82AN AFG-NKR82N NFG-NKR82AN NFG-NKR82N	エルフ	NKR82-7000168～NKR82-7001501 平成17年8月5日～平成19年6月25日	1,326	
	AFG-NPR82AN AFG-NPR82N NFG-NPR82AN		NPR82-7000117～NPR82-7001319 平成17年8月16日～平成19年6月19日	1,188	
ニッサン	AFG-AKR82AN AFG-AKR82N	アトラス	AKR82-7000008～AKR82-7000039 平成17年9月6日～平成19年3月6日	32	
	AFG-APR82AN		APR82-7000001 平成18年9月4日	1	
ニッサン ディーゼル	AFG-BKR82AN AFG-BKR82N	コンドル	BKR82-7000009～BKR82-7000034 平成17年10月18日～平成19年2月19日	26	
	AFG-BPR82AN AFG-BPR82N		BPR82-7000003～BPR82-7000011 平成17年9月9日～平成18年12月6日	9	
マツダ	AFG-LKR82AN AFG-LKR82N	タイタン	LKR82-7000003～LKR82-7000019 平成17年8月19日～平成19年4月13日	17	
	AFG-LPR82AN AFG-LPR82N		LPR82-7000001～LPR82-7000003 平成17年10月18日～平成18年8月7日	3	
	(計18型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月5日～平成19年6月25日	(計2,602台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。