


改善箇所説明図



	改善前	改善後
改善①	<p>EPS-ECU コネクタ ニーエアバッグステーに固定</p>	<p>EPS-ECU ブラケット一式 ・ECUブラケットに固定箇所追加、 ・電気配線にクリップを追加</p>
改善②	<p>電気配線保護チューブ コネクタ 電気配線結束用ビニールテープ</p>	<p>電気配線結束用ビニールテープ除去後</p>

改善の内容

全車両、EPS-ECUブラケット一式を対策品と交換するとともに、EPS-ECUに接続する電気配線の電気配線結束用ビニールテープを除去したうえで、当該電気配線を当該ブラケットに固定する。

注：図中の 内は交換部品を、 内は除去する部品を示す。

識別：運転席センターピラー部の車両銘板左側の取付けリベットに白又は黄色のペイントを塗布する。