


改善箇所説明図



樹脂製アクセルペダルの強度が不足しているため、乗降時に足がペダルにひっかかるなどした場合にペダルアームに横方向の大きな荷重が加わると亀裂が入り、最悪の場合、ペダルアームが折損し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルペダラー式を対策品と交換する。

識別：アクセルペダル取り付け部に黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。