

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 23 年 12 月 2 日

リコール届出番号	外-1801	リコール開始日	平成 23 年 12 月 2 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラント ポンプの作動回路の設計評価が不十分であったため、そのままの状態で使用を続けると、回路基板上に金属物質が生成され、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1801 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FR44	BMW 550i	WBAFR92040C272001 ~ WBAFR92030C272247 平成 22 年 2 月 12 日 ~ 平成 22 年 9 月 6 日	43	
			WBAFR91050C268220 ~ WBAFR91070C268851 平成 22 年 3 月 26 日 ~ 平成 22 年 9 月 11 日	16	
	ABA-SN44	BMW 550i クワランツ-リスモ	WBASN42020C216006 ~ WBASN42090C216262 平成 21 年 9 月 21 日 ~ 平成 22 年 9 月 18 日	88	
ABA-KA44		BMW 750i	WBAKA82030CK77108 ~ WBAKA82040CK77599 平成 20 年 10 月 17 日 ~ 平成 21 年 5 月 5 日	237	
			WBAKA81080CY31924 ~ WBAKA81060CY32988 平成 20 年 12 月 8 日 ~ 平成 21 年 7 月 23 日	111	
			WBAKA82070CW13004 ~ WBAKA82010CW13614 平成 21 年 5 月 6 日 ~ 平成 22 年 9 月 6 日	382	
			WBAKA81040C354540 ~ WBAKA81020C354956 平成 21 年 9 月 3 日 ~ 平成 22 年 9 月 1 日	38	

ABA-KB44	BMW 750Li	WBAKB82090CY55032 ~ WBAKB82010CY56028 平成 20 年 10 月 8 日 ~ 平成 22 年 9 月 4 日	283
		WBAKB81010CY50442 ~ WBAKB81090CY54920 平成 20 年 10 月 21 日 ~ 平成 21 年 7 月 14 日	70
		WBAKB81070C342220 ~ WBAKB81070C344713 平成 21 年 9 月 2 日 ~ 平成 22 年 8 月 20 日	50
ABA-KB60	BMW 760Li	WBAKB02020B998010 ~ WBAKB02000B998135 平成 21 年 9 月 4 日 ~ 平成 22 年 9 月 3 日	39
		WBAKB01020CY38124 ~ WBAKB01050CY39185 平成 21 年 9 月 10 日 ~ 平成 22 年 9 月 3 日	26
DAA-KX44	BMW ActiveHybrid 7	WBAKX61070C196813 ~ WBAKX61050C196907 平成 22 年 9 月 1 日 ~ 平成 22 年 9 月 17 日	83
DAA-KX44L	BMW ActiveHybrid 7L	WBAKX81030C197646 ~ WBAKX81030C197999 平成 22 年 3 月 24 日 ~ 平成 22 年 6 月 22 日	89
		WBAKX81040C399900 ~ WBAKX81060C399994 平成 22 年 6 月 23 日 ~ 平成 22 年 8 月 11 日	35
		WBAKX810X0C628404 ~ WBAKX81090C628524 平成 22 年 8 月 13 日 ~ 平成 22 年 9 月 14 日	12
ABA-ZV44	BMW X5 xDrive 50i	WBAZV820X0LL67102 ~ WBAZV82060LL67386 平成 22 年 4 月 30 日 ~ 平成 22 年 10 月 20 日	21
		WBAZV81000LL58992 平成 22 年 5 月 11 日	1
		WBAZV81090L391893 ~ WBAZV810X0L392423 平成 22 年 6 月 26 日 ~ 平成 22 年 9 月 23 日	8
ABA-ZV44S		WBAZV82040LL67208 ~ WBAZV82070LL67381 平成 22 年 6 月 25 日 ~ 平成 22 年 10 月 17 日	3
		WBAZV81090L392347 平成 22 年 9 月 10 日	1
ABA-GY44	BMW X5 M	WBSGY02040LH67008 ~ WBSGY02090LH67554 平成 21 年 7 月 15 日 ~ 平成 22 年 11 月 20 日	37
		WBSGY01060LK10633 ~ WBSGY01010LK11723 平成 21 年 10 月 16 日 ~ 平成 22 年 10 月 19 日	14
ABA-FG44	BMW X6 xDrive 50i	WBAFG810X0LJ37090 ~ WBAFG810X0LJ38868 平成 20 年 6 月 10 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	38
		WBAFG81000L280033 ~ WBAFG81030L286361 平成 20 年 8 月 7 日 ~ 平成 20 年 9 月 27 日	64
		WBAFG82070LG99014 ~ WBAFG82020LG99499 平成 20 年 9 月 18 日 ~ 平成 21 年 5 月 14 日	91
		WBAFG82050LL79039 ~ WBAFG82010LL79412 平成 21 年 6 月 16 日 ~ 平成 22 年 9 月 22 日	35
ABA-GZ44	BMW X6 M	WBSGZ02030LJ88506 ~ WBSGZ020X0LJ88969 平成 21 年 7 月 6 日 ~ 平成 22 年 10 月 15 日	41
		WBSGZ01060LJ54156 ~ WBSGZ01010LJ54436 平成 21 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 11 月 3 日	11
		WBSGZ01040LM11069 ~ WBSGZ01000LM12624 平成 21 年 11 月 20 日 ~ 平成 22 年 10 月 11 日	10
AAA-FH44	BMW ActiveHybrid X6	WBAFH21070LK42762 ~ WBAFH21070LK42941 平成 22 年 10 月 12 日 ~ 平成 23 年 2 月 2 日	32

	(13 型式)	(12 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 6 月 10 日 ~ 平成 23 年 2 月 2 日	(計 2,009 台)	
--	---------	---------	--	----------------	--

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。