

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月 6日

リコール届出番号	2863	リコール開始日	平成23年12月 7日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	走行装置（後軸ハブベアリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大中型トラック及び中型バスの後軸内側ハブベアリングにおいて、ベアリングの材料が不適切なため、強度が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ベアリングが損傷し、最悪の場合、円滑な走行ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後軸内側ハブベアリングを良品と交換するとともに、外側ハブベアリングを新品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあつては、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2863のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	ADG-CG2YA	—	CG2YA-30019～CG2YA-30023 平成22年 2月 3日～平成22年 4月19日	5	
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-30030～CG2ZA-30038 平成22年 2月 5日～平成22年 5月24日	9	
	ADG-CG4XA		CG4XA-30020 平成22年 5月22日	1	
	ADG-CG4YA PKG-CG4YA		CG4YA-30056～CG4YA-30059 平成22年 2月 1日～平成22年 4月26日	4	
	PKG-CG4YE		CG4YE-30013 平成22年 2月11日	1	
	ADG-CG4ZA PKG-CG4ZA		CG4ZA-31756～CG4ZA-32067 平成22年 2月 1日～平成22年 6月 1日	301	
	ADG-CG4ZE PKG-CG4ZE		CG4ZE-30282～CG4ZE-30332 平成22年 2月 4日～平成22年 6月 1日	48	
	ADG-CG4ZL PKG-CG4ZL		CG4ZL-30144～CG4ZL-30155 平成22年 2月22日～平成22年 5月24日	12	
	ADG-CX2YA		CX2YA-30006～CX2YA-30010 平成22年 2月12日～平成22年 4月28日	5	
	PKG-CX4YA		CX4YA-30129～CX4YA-30145 平成22年 2月 5日～平成22年 5月31日	17	
	ADG-CX4YL		CX4YL-30064～CX4YL-30066 平成22年 2月16日～平成22年 4月22日	3	
	BDG-LK36C		コンドル	LK36C-15169～LK36C-15192 平成22年 2月 2日～平成22年 5月27日	24
	BDG-LK36E	LK36E-15016～LK36E-15019 平成22年 2月24日～平成22年 4月 9日		4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
UD トラックス	BDG-LK37C	コンドル	LK37C-15032～LK37C-15034 平成22年 3月29日～平成22年 4月26日	3	
	BDG-LK37E		LK37E-15036～LK37E-15045 平成22年 2月 2日～平成22年 5月10日	10	
	BDG-MK35C		MK35C-15234～MK35C-15270 平成22年 2月 1日～平成22年 5月27日	37	
	BDG-MK36C		MK36C-16539～MK36C-16812 平成22年 2月 1日～平成22年 6月 1日	272	
	BDG-MK36D		MK36D-15266～MK36D-15317 平成22年 2月 3日～平成22年 5月22日	52	
	BDG-MK37C		MK37C-15392～MK37C-15470 平成22年 2月 2日～平成22年 5月31日	79	
	BDG-MK37D		MK37D-15234～MK37D-15311 平成22年 2月 1日～平成22年 6月 1日	78	
	BDG-PK36C		PK36C-15138～PK36C-15166 平成22年 2月17日～平成22年 5月28日	8	
	BDG-PK37C		PK37C-15358～PK37C-15463 平成22年 2月 4日～平成22年 5月28日	28	
	BDG-PW37C		PW37C-15251～PW37C-15335 平成22年 2月 1日～平成22年 5月28日	85	
ニッサン ディーゼル	PDG-RM820GAN	—	RM820G-00173～RM820G-00184 平成22年 3月24日～平成22年 8月 2日	10	
	PDG-RM820HAN		RM820H-00174～RM820H-00175 平成22年 3月24日～平成22年 3月25日	2	
三菱	PDG-AR820GAN	—	AR820G-00161～AR820G-00163 平成22年 6月 1日～平成22年 6月 9日	3	
	PDG-AR820HAN		AR820H-00160～AR820H-00164 平成22年 5月18日～平成22年 7月 2日	2	
	(計 31型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 2月 1日～平成22年 8月 2日	(計 1,103台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。