


改善箇所説明図②



改善の内容

全車両、当該ドアロック装置にシール材を貼付するとともに、アウトサイドハンドルケーブル端にグリスを塗布する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、追加部品を示す。