

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 23 年 12 月 13 日

リコール届出番号	外 -1807	リコール開始日：平成 23 年 12 月 14 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 代表取締役社長 デービッド ブルーム (製作国: タイ) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-3261-1701)		
不具合部位 (部品名)	電気配線(メインワイヤーハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	日本仕様には使用していない燃料蒸発ガスパーズバルブ用の配線が車体に固定されていないため、走行時の振動等によって、配線やコネクタが排気管に接触する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管の熱で配線の被覆が溶け、配線が車両金属部に接触することによってショートし、エンジン管理システムのヒューズが切れることによりエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線を結束バンドで車体に固定する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び、販売店から電話にて通知する。 ● 自動車整備事業者:対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1807 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	SMTTMD106	デイトナ 675	SMTTMD1066B464648 ~ SMTTMD1066C516089 平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 7 月 22 日	102	
	LE2	デイトナ 675R	SMTTMD1166B484083 ~ SMTTMD1166C505583 平成 23 年 1 月 25 日～平成 23 年 5 月 24 日	78	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体範囲) 平成 22 年 9 月 1 日 ~ 平成 23 年 7 月 22 日	計 180	