

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 24 年 1 月 26 日

リコール届出番号	2881	リコール開始日	平成 24 年 1 月 26 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機 (クランクシャフトオイルシール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンフロントケースに装着しているクランクシャフトオイルシールにおいて、フロントケースの加工ばらつき、およびオイルシール圧入量ばらつき等の複合要因により、当該オイルシールの保持力が低下しているものがある。そのため、当該オイルシールが抜け出しエンジンオイルが徐々に漏れ、油圧警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、エンジン内部部品が焼付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルシール取付部を点検し、オイル漏れが無い場合は、フロントケースにオイルシール抜け止め用プレートを追加装着する。なお、オイル漏れがある場合は、オイルシールを新品に交換するとともに、フロントケースに抜け止め用プレートを追加装着する。		
不具合件数	112 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2881 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-H42A	ミニカ	H42A-0901919～H42A-1100202 平成 16 年 4 月 13 日～平成 18 年 4 月 4 日	3,197 台	
	CBA-H47A		H47A-0900565～H47A-1100202 平成 16 年 4 月 13 日～平成 18 年 4 月 4 日	764 台	
	GBD-H42V		H42V-1102848～H42V-1300202 平成 16 年 4 月 12 日～平成 18 年 4 月 4 日	12,095 台	
	GBD-H47V		H47V-1000551～H47V-1200202 平成 16 年 4 月 12 日～平成 18 年 4 月 4 日	1,728 台	
	LA-H81W	eK-WAGON eK-SPORT eK-CLASSY eK-ACTIVE	H81W-0612842～H81W-0613039 平成 16 年 4 月 9 日～平成 16 年 4 月 15 日	33 台	
	UA-H81W		H81W-0774015～H81W-0775938 平成 16 年 4 月 9 日～平成 16 年 4 月 16 日	334 台	
	CBA-H81W		H81W-0900222～H81W-1408112 平成 16 年 4 月 15 日～平成 18 年 4 月 6 日	22,005 台	
	DBA-H81W		H81W-1100207～H81W-1520447 平成 16 年 11 月 30 日～平成 18 年 4 月 4 日	42,227 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
三菱	GD-U61T GD-U61TP	ミニキャブ	U61T-0310937～U61T-0600208 平成13年7月24日～平成15年6月30日	13,843台		
	GD-U62T GD-U62TP		U62T-0316643～U62T-0510626 平成13年7月24日～平成14年8月8日	17,616台		
	LE-U61T LE-U61TP		U61T-0700201～U61T-0910741 平成14年8月8日～平成16年10月7日	14,309台		
	LE-U62T LE-U62TP		U62T-0700201～U62T-0914859 平成14年8月8日～平成16年10月4日	18,818台		
	GBD-U61T GBD-U61TP		U61T-1000225～U61T-1103833 平成16年10月1日～平成18年4月11日	7,083台		
	GBD-U62T GBD-U62TP		U62T-1000202～U62T-1105913 平成16年10月1日～平成18年4月11日	11,135台		
	GD-U61V		U61V-0312777～U61V-0600340 平成13年7月24日～平成15年8月18日	17,511台		
	GD-U62V		U62V-0306043～U62V-0600214 平成13年7月24日～平成15年7月16日	7,269台		
	LE-U61V		U61V-0700201～U61V-0918935 平成14年8月8日～平成16年10月1日	23,948台		
	LE-U62V		U62V-0700201～U62V-0906789 平成14年8月8日～平成16年9月30日	8,380台		
	GBD-U61V		U61V-1000207～U61V-1105221 平成16年10月1日～平成18年4月3日	10,520台		
	GBD-U62V		U62V-1000205～U62V-1102908 平成16年10月1日～平成18年4月3日	5,165台		
	GF-U61W		タウン ボックス	U61W-0103274～U61W-0301652 平成13年7月24日～平成14年8月2日	2,377台	
	GF-U62W			U62W-0102438～U62W-0301314 平成13年7月24日～平成14年8月1日	1,745台	
TA-U61W	U61W-0400201～U61W-0502986 平成14年8月8日～平成16年9月30日	3,661台				
TA-U62W	U62W-0400201～U62W-0502538 平成14年8月8日～平成16年9月25日	2,903台				
ABA-U61W	U61W-0600202～U61W-0800458 平成16年10月11日～平成18年4月1日	528台				
ABA-U62W	U62W-0600203～U62W-0800925 平成16年10月5日～平成18年4月1日	1,336台				
CBA-U61W	U61W-0700215～U61W-0900847 平成16年10月14日～平成18年4月1日	1,327台				
CBA-U62W	U62W-0700206～U62W-0900323 平成16年10月15日～平成18年4月1日	276台				
ニッサン	CBA-H91W	オッティ	H91W-0003530～H91W-0204333 平成17年8月1日～平成18年4月3日	7,467台		
	DBA-H91W		H91W-0111594～H91W-0311892 平成17年8月1日～平成18年4月3日	21,530台		
	LE-U71T	クリッパー	U71T-0000201～U71T-0000708 平成15年10月1日～平成15年10月31日	508台		
	LE-U72T		U72T-0000201～U72T-0001216 平成15年10月1日～平成15年11月4日	1,015台		
	GBD-U71T GBD-U71TP		U71T-0104608～U71T-0202057 平成17年8月1日～平成18年4月3日	3,230台		
	GBD-U72T GBD-U72TP		U72T-0104658～U72T-0202193 平成17年8月1日～平成18年4月3日	3,129台		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ニッサン	LE-U71V	クリッパー	U71V-0000201～U71V-0001089 平成 15 年 10 月 1 日～平成 15 年 11 月 3 日	886 台	
	LE-U72V		U72V-0000201～U72V-0000583 平成 15 年 10 月 1 日～平成 15 年 11 月 3 日	381 台	
	GBD-U71V		U71V-0109293～U71V-0204205 平成 17 年 8 月 1 日～平成 18 年 4 月 3 日	6,442 台	
	GBD-U72V		U72V-0103679～U72V-0201958 平成 17 年 8 月 1 日～平成 18 年 4 月 3 日	2,599 台	
	(計 46 型式)	(計 9 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 7 月 24 日～平成 18 年 4 月 11 日	(計 299,320 台)	

本届出は、平成 22 年 11 月 11 日付け届出番号「2590」にてリコール届出を行ったものであるが、継続原因調査の結果、対象車両の選定に不備があることが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。