

平成23年9月台風12号豪雨による被害状況 【砂防河川井戸川】

流水および土砂による侵食により護岸が被災、橋梁等の狭窄部において流木が閉塞し、浸水被害を拡大させた。



① 河岸が侵食され耕作地に細粒土が堆積



② 流路屈曲部の既設道路は洗掘を受け崩壊



③ 峠橋下流の被災状況



④ 護岸損傷



⑤ 河道が閉塞し川原橋が落橋



⑥ 河床洗掘、護岸基礎の破壊

