

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 2月28日

リコール届出番号	2899	リコール開始日	平成24年 2月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	①乗降口(グライドスライド扉) ②電気装置(車外扉開閉スイッチ配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①路線バスのグライドスライド扉において、扉シャフトの回転軸が偏心しているものがある。そのため、そのままの状態では扉の開閉を繰り返すと、扉アームのボールジョイント内部の潤滑が不十分となり、ボールジョイントが焼付き、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。 ②路線バスの車外扉開閉スイッチにおいて、当該スイッチ配線の接続部の防水処理が不適切なため、配線内部に水が浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が腐食・断線し、最悪の場合、車外扉開閉スイッチ及び運転者席の扉開閉スイッチで、扉の開閉ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、扉シャフトの回転軸の偏心量を測定し、偏心量が基準を超えているものは、ボールジョイントを対策品に交換する。 ②全車両、車外扉開閉スイッチ配線の接続部の防水処理状態を点検し、不適切なものは防水対策を実施する。また、配線に腐食が見られるものは、配線を修理する。		
不具合件数	① 10件 ② 1件	事故の有無	①、②共になし
発見の動機	①、②共に市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2899のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000534～KV234L1-7000602 平成19年 3月27日～平成19年 7月17日	35	① 35	
	PDG-KV234L2		KV234L2-7000001～KV234L2-7000527 平成19年 6月27日～平成22年 7月14日	410	① 410	
	PKG-KV234L2					
	LKG-KV234L3		KV234L3-7000006～KV234L3-7000007 平成23年 1月12日～平成23年 1月13日	2	① 2	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000483～KV234N1-7000545 平成19年 4月10日～平成19年 8月 7日	31	① 31	
	PDG-KV234N2		KV234N2-7000001～KV234N2-7000659 平成19年 8月27日～平成22年 7月12日	325	①+② 7 ① 318	
	PKG-KV234N2					
	LDG-KV234N3 LKG-KV234N3		KV234N3-7000001～KV234N3-7000117 平成22年 8月26日～平成23年 2月14日	92	① 92	
(計 9型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年 3月27日～平成23年 2月14日	(計 895台)	① 895 ② 7		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。