

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年2月28日

リコール届出番号	2898	リコール開始日	平成24年2月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①乗降口（グライドスライド扉） ②電気装置（車外扉開閉スイッチ配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①路線バスのグライドスライド扉において、扉シャフトの回転軸が偏心しているものがある。そのため、そのままの状態では扉の開閉を繰り返すと、扉アームのボールジョイント内部の潤滑が不十分となり、ボールジョイントが焼付き、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。 ②路線バスの車外扉開閉スイッチにおいて、当該スイッチ配線の接続部の防水処理が不適切なため、配線内部に水が浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が腐食・断線し、最悪の場合、車外扉開閉スイッチ及び運転者席の扉開閉スイッチで、扉の開閉ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、扉シャフトの回転軸の偏心量を測定し、偏心量が基準を超えているものは、ボールジョイントを対策品に交換する。 ②全車両、車外扉開閉スイッチ配線の接続部の防水処理状態を点検し、不適切なものは防水対策を実施する。また、配線に腐食が見られるものは、配線を修理する。		
不具合件数	①43件、②0件	事故の有無	無し
発見の動機	①市場からの情報による、②他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2898のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7001106～LV234L1-7001279 平成19年3月22日～平成19年8月21日	91	①91
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000024～LV234L2-7001131 平成19年4月16日～平成22年8月4日	774	①774 ②2
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7000083 平成22年9月30日～平成23年2月10日	64	①64
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000551～LV234N1-7000650 平成19年4月20日～平成19年8月3日	50	①50
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000749 平成19年3月14日～平成22年7月26日	364	①364 ②6
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3		LV234N3-7000002～LV234N3-7000056 平成22年8月30日～平成23年1月20日	47	①47
	(計10型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年3月14日～平成23年2月10日	(計1,390台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。