

平成 24 年 4 月 2 日

(株)トヨタモデリスタインターナショナルによる自主改善の実施について

株式会社トヨタモデリスタインターナショナルから、オプション商品（ハイエース・レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” Type II 用 ベッドキット）において、不適切な部分があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年4月2日
不 具 合 の 内 容	販売店装着オプション商品(ベッドキット)において、ベッドキット折りたたみ収納時保護仕切(セパレーターバー)が装着できない。
自 主 改 善 の 内 容	保護仕切(セパレーターバー)を取付けるキャッチ部分をベッドキットに取付けるとともに、ベッドキット専用セパレーターバーを追加設定する。
不 具 合 件 数	1 件
事 故 の 有 無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
ベッドキット (ハイエース・レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” Type II 用)	トヨタ ハイエース レジアスエース	平成22年9月16日 ～ 平成24年3月3日	LDF-KDH201V CBF-TRH200V:169キット LDF-KDH206V
			LDF-KDH211K CBF-TRH211K:88キット CBF-TRH216K
		合 計	257キット

【問い合わせ先】

株式会社 トヨタモデリスタインターナショナル
商品部 技術サービスグループ
TEL:03-3332-2329