

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成24年6月19日

リコール届出番号	2956	リコール開始日	平成24年6月19日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	充電装置				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	充電装置において、カレントリミッタ(整流器)内部の素子と基板を結合する構造が不適切なため、温度上昇時にカレントリミッタ内部の樹脂が膨張し、リード線が断線するものがある。そのため、リード線と素子の間で火花が発生し、最悪の場合、発火するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、カレントリミッタを対策品と交換するとともに、取り付け位置を変更する。				
不具合件数	5件	事故の有無	部分焼損 3件		
発見の動機	市場からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、シャーシ右側面に貼付されているシリアルナンバーラベル横にNo. 2956のステッカーを貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	C22A	GC221	C22A-103990~C22A-107207 平成12年6月21日~平成14年8月20日	3218	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年6月21日~平成14年8月20日	(計3218台)	

備考: 本届出は、平成23年6月21日付け「届出番号2766」のリコール届出と同様の不具合であるが、新たな問題が判明したため、対象範囲を拡大し、再度、リコール届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。