

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 6月20日

リコール届出番号	2957	リコール開始日	平成24年 6月21日	
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700			
不具合の部位（部品名）	①排気管（フロントパイプ、センタパイプ）および排出ガス防止装置（EGRパイプ、排気絞り弁） ②燃料装置（燃料噴射ノズル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①排気管および排出ガス防止装置において、パイプおよび取付けボルトの強度が不足しているものがあるため、当該部位が損傷して排出ガスが漏れ、最悪の場合、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。 ②エンジンの燃料噴射ノズルにおいて、燃料パイプとの締結部の締付けトルクが不適切なため、当該ノズルに亀裂が発生して燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	①全車両、EGRパイプおよび排気絞り弁取付けボルトを対策品に交換する。 また、一部車型については、フロントパイプを対策品に交換するとともに、テールパイプに制振ダンパが取付いていない場合は、センタパイプを新品に交換し、テールパイプに制振ダンパを追加する。 ②全車両、燃料噴射ノズルを新品に交換し、規定トルクで締付ける。			
不具合件数	①274件 ②128件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2957のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDH201V ADF-KDH201K ADF-KDH201K改	ハイエース レジアスエース	KDH201-0004238～KDH201-0059813 平成19年 8月 8日～平成22年 5月27日	32,804	①②
			KDH201-5000169～KDH201-5005271 平成19年 8月 8日～平成22年 4月27日	4,049	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDH201V ADF-KDH201K ADF-KDH201K改	ハイエース レジアスエース	KDH201-0056255～KDH201-0062717 平成22年 3月 5日～平成22年 7月30日	3,952	①
			KDH201-5004963～KDH201-5005361 平成22年 3月 5日～平成22年 7月30日	357	
	ADF-KDH206V ADF-KDH206K ADF-KDH206K改		KDH206-6000101～KDH206-6002579 平成19年 8月 8日～平成22年 4月28日	2,217	①②
			KDH206-8000101～KDH206-8025799 平成19年 8月 8日～平成22年 5月17日	23,880	
			KDH206-6002313～KDH206-6002616 平成22年 3月 5日～平成22年 7月30日	291	①
	ADF-KDH211K		KDH206-8024109～KDH206-8027640 平成22年 3月 5日～平成22年 7月30日	3,441	
			KDH211-8000101～KDH211-8002662 平成19年 8月 8日～平成22年 3月11日	2,502	①②
	ADF-KDH221K		KDH211-8002652～KDH211-8002805 平成22年 3月 6日～平成22年 7月29日	149	①
			KDH221-0001495～KDH221-0006224 平成19年 8月 8日～平成22年 3月13日	2,087	①②
	ADF-KDH223B ADF-KDH223B改		KDH221-0006197～KDH221-0006830 平成22年 3月 8日～平成22年 7月30日	235	①
			KDH223-0001603～KDH223-0008192 平成19年 8月 8日～平成22年 3月13日	1,786	①②
	ADF-KDY221		KDH223-0008166～KDH223-0009031 平成22年 3月 6日～平成22年 7月30日	241	①
			ダイヤ トヨエース	KDY221-8000000～KDY221-8001823 平成19年 8月 8日～平成22年 4月12日	1,765
	KDY221-8001786～KDY221-8001971 平成22年 3月 9日～平成22年 7月30日			182	①
	ADF-KDY231 ADF-KDY231改		KDY231-8000000～KDY231-8006189 平成19年 8月 8日～平成22年 5月 7日	5,927	①②
			KDY231-8005977～KDY231-8006550 平成22年 3月 9日～平成22年 7月30日	565	①
ADF-KDY241V	KDY241-0001001～KDY241-0001141 平成19年 8月 8日～平成22年 2月 9日	135	①②		
	KDY241-0001142～KDY241-0001153 平成22年 3月17日～平成22年 6月30日	12	①		
ADF-KDY271	KDY271-0001001～KDY271-0002048 平成19年 8月 8日～平成22年 3月29日	1,015	①②		
	KDY271-0002025～KDY271-0002138 平成22年 3月10日～平成22年 8月 2日	111	①		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ADF-KDY281 ADF-KDY281改	ダケ トヨース	KDY281-0001001～KDY281-0004305 平成19年 8月 8日～平成22年 5月10日	3,120	①②
			KDY281-0004132～KDY281-0004515 平成22年 3月 9日～平成22年 7月30日	375	①
	(計17型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年 8月 8日～平成22年 8月 2日	(計 91,198台)	

① 91,198台

② 81,287台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。