

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年6月29日

リコール届出番号	外-1851	リコール開始日	平成24年6月29日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM-Sportmotorcycle AG) ミヒヤエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ABS 警告灯)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	ABS システムを装備した車両において、速度計に表示されてい る ABS 警告ランプに赤色の警告ランプが搭載されている。		
改善措置の内容	全車両、速度計を対策品と交換する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解 整備事業者に周知させるため の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-1851 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
KTM	690DUKELDT 47	690DUKE	VBKLDLT406CM741679 ~ VBKLDLT402CM744076 平成24年2月6日～平成24年3月15日	99 台	
KTM	990ADVVA 949	990 ADVENTURE	VBKVA9401CM983915 ~ VBKVA9404CM983973 平成23年10月21日～平成23年10月24日	11 台	
KTM	990SMVS 949	990SMT	VBKVS9402CM985119 ~ VBKVS9405CM985244 平成23年11月24日～平成23年11月29日	10 台	
KTM	990SMVS 949	990SMR	VBKVS9406CM985673 ~ VBKVS9404CM988264 平成23年12月21日～平成24年3月15日	5 台	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体範囲) 平成23年10月21日～平成24年3月15日	(計125台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。