

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成24年7月13日

リコール届出番号	2972	リコール開始日	平成24年7月13日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 〔 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347 〕		
不具合品の部位(部品名)	原動機(ファンシュラウド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ラジエタに備えるラジエタファンの風を整流するファンシュラウドの構成部品の溶接部分に強度が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部分が破損し構成部品とラジエタファンが干渉し異音が発生し、最悪の場合、ファンシュラウドから外れた構成部品によりラジエタが破損し著しい冷却水漏れが起きて走行困難になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のファンシュラウドと交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 2972のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	EG97	105B-070101~105B-070127 105B-050101~105B-050121 平成23年1月28日~平成24年5月11日	46	
		EG105	105B-030101~105B-030204 105B-000102~105B-000198 平成23年1月21日~平成24年6月4日	177	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年1月21日~平成24年6月4日	(計223台)	