

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成24年7月26日

改善対策届出番号	422	改善対策開始日	平成24年7月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	室内中央部テレビモニター(カバー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスにおいて、車両中央部の天井に設置されたテレビモニターカバーの固定方法が不適切なため、走行中の振動が加わると、テレビモニターカバーが脱落するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、車両中央部のテレビモニターカバーを保持しているロックファスナークリップ穴の塗装を除去し、クリップ側のロックファスナーを新品に交換して接着剤で取付金具に固定する。		
不具合件数	4件	事故の有無	有(打撲1件)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	ふそう エアロース	MM96FH-20002～MM96FH-20016 平成20年2月4日～平成21年10月16日	13	
	BKG-MS96JP		MS96JP-20006～MS96JP-20392 平成19年9月10日～平成22年6月17日	147	
	BKG-MS96JP	ふそう エアロクイーン	MS96JP-20007～MS96JP-20381 平成19年9月4日～平成20年9月10日	108	
ニッサン ディーゼル	BKG-AS96JP	—	AS96JP-20001～AS96JP-20011 平成19年9月19日～平成20年3月14日	5	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月4日～平成22年6月17日	(計273台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。