

平成 24 年 7 月 19 日

富士重工業(株)による自主改善の実施について

富士重工業株式会社から、後付け部品として販売したオートライトにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年7月19日
不具合の内容	後付け用品のオートライトが装着された車両において、オートライト側と車両側の回路の不整合により、オートライト作動時に車室内のメーター等のイルミネーションが点灯しない。
改善の内容	全車両、装着されている後付け用品を確認し、該当する場合には、対策ハーネスを用いてオートライトの配線を改修する。
クレーム件数	3件
事故の有無	0件
使用者に周知させるための措置	・ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・富士重工業株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
オートライト	H5317FJ000	スバル インプレッサ「1.6i」、「1.6i-L」 (車両販売:平成23年12月20日～) で当該後付け用品を装着した車両が対象です。	2個	
	H5317FJ100		2個	
—		合計	4個	

備考:車両に装着して販売したものは、同日リコール届出(対象台数34台(届出番号2977))を行います。

問い合わせ先

富士重工業株式会社 SUBARU お客様センター SUBARUコール  
TEL 0120-052215