


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

大・中型トラックにおいて、前軸に不良品のホイールベアリングを組み込んだものがある。そのため、そのまま使用を続けると、がたが発生し、最悪の場合、ブレーキが引き摺りを起こし、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸のホイールベアリングを新品と交換する。

識別: ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。