

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL-3-5253-8111内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年8月30日

リコール届出番号	3021	リコール開始日	平成24年8月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL-0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラック・バスにおいて、戻り側燃料ホースをエンジン本体に固定する緩衝用ゴムの製造が不適切なため、ゴムから溶出した物質(フタレート)による影響で燃料ホースがゆるみ、燃料ホースが接続先(オリフィス)から外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、戻り側燃料ホースの接続部にクランプを追加する。		
不具合件数	16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3021のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	SJG-FEA53	ふそう キャンター	FEA53-500002~FEA53-500006 平成23年11月25日~平成23年11月25日	3	
	SKG-FBA00		FBA00-500006~FBA00-501569 平成22年11月26日~平成24年7月20日	1,192	
	SKG-FBA20		FBA20-500002~FBA20-503447 平成22年5月26日~平成24年7月20日	2,848	
	SKG-FBA30		FBA30-500005~FBA30-501163 平成22年11月11日~平成24年4月3日	853	
	SKG-FBA60		FBA60-500003~FBA60-501956 平成22年11月29日~平成24年3月19日	1,533	
	SKG-FDA00		FDA00-500001~FDA00-500212 平成23年4月15日~平成23年12月2日	126	
	SKG-FDA20		FDA20-500005~FDA20-500110 平成23年7月26日~平成23年11月24日	64	
	SKG-FDA40		FDA40-500004~FDA40-500058 平成23年8月19日~平成23年12月1日	29	
	SKG-FEA20		FEA20-500002~FEA20-500693 平成22年11月22日~平成24年3月21日	543	
	SKG-FEA50		FEA50-500002~FEA50-503254 平成22年5月26日~平成24年3月9日	2,539	
	SKG-FEA70		FEA70-500001~FEA70-500084 平成22年5月26日~平成23年10月14日	82	
	SKG-FEA80		FEA80-500001~FEA80-500161 平成23年8月8日~平成24年2月8日	123	
	SKG-FEB20		FEB20-500001~FEB20-500284 平成22年12月8日~平成24年3月14日	187	
	SKG-FEB50		FEB50-500002~FEB50-503701 平成22年5月26日~平成24年3月12日	2,892	
	SKG-FEB70		FEB70-500001~FEB70-500539 平成22年11月19日~平成24年1月20日	536	
SKG-FEB80	FEB80-500001~FEB80-500848 平成23年8月8日~平成24年2月24日	602			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	SKG-FEB90	ふそう キャンター	FEB90-500001～FEB90-501290 平成 22 年 5 月 26 日～平成 24 年 7 月 20 日	1,010	
	SKG-FEC90		FEC90-500003～FEC90-500063 平成 22 年 12 月 22 日～平成 24 年 2 月 22 日	54	
	SKG-FGA20		FGA20-500001～FGA20-500064 平成 23 年 4 月 15 日～平成 23 年 11 月 24 日	34	
	SKG-FGB70		FGB70-500003～FGB70-500085 平成 23 年 4 月 15 日～平成 24 年 2 月 13 日	51	
	TKG-FBA20		FBA20-500888～FBA20-503472 平成 23 年 1 月 18 日～平成 24 年 3 月 30 日	80	
	TKG-FBA30		FBA30-500192～FBA30-501096 平成 22 年 12 月 27 日～平成 24 年 3 月 21 日	18	
	TKG-FBA60		FBA60-500389～FBA60-502086 平成 23 年 6 月 16 日～平成 24 年 4 月 4 日	41	
	TKG-FDA20		FDA20-500211～FDA20-500221 平成 24 年 3 月 20 日～平成 24 年 3 月 28 日	2	
	TKG-FDA40		FDA40-500002～FDA40-500003 平成 23 年 7 月 28 日～平成 23 年 8 月 5 日	2	
	TKG-FEA20		FEA20-500158～FEA20-500701 平成 23 年 4 月 22 日～平成 24 年 3 月 28 日	12	
	TKG-FEA50		FEA50-500013～FEA50-503478 平成 23 年 5 月 13 日～平成 24 年 3 月 29 日	47	
	TKG-FEA80		FEA80-500122～FEA80-500174 平成 23 年 12 月 12 日～平成 24 年 3 月 9 日	2	
	TKG-FEB20		FEB20-500151～FEB20-500288 平成 23 年 10 月 10 日～平成 24 年 3 月 28 日	3	
	TKG-FEB50		FEB50-500013～FEB50-503835 平成 23 年 5 月 11 日～平成 24 年 3 月 28 日	62	
	TKG-FEB80		FEB80-500073～FEB80-500847 平成 23 年 8 月 27 日～平成 24 年 2 月 24 日	15	
	TKG-FEB90		FEB90-500098～FEB90-501467 平成 23 年 2 月 28 日～平成 24 年 3 月 28 日	20	
	TKG-FGB70		FGB70-500048～FGB70-500096 平成 23 年 11 月 11 日～平成 24 年 3 月 28 日	3	
	TPG-FBA00		FBA00-500302～FBA00-501651 平成 23 年 5 月 31 日～平成 24 年 3 月 28 日	20	
	TQG-FEA53		FEA53-500008～FEA53-500023 平成 24 年 4 月 26 日～平成 24 年 4 月 27 日	2	
	SKG-BE640G		ふそう ローサ	BE640G-910003～BE640G-910351 平成 23 年 8 月 31 日～平成 24 年 3 月 27 日	225
SKG-BE640J	BE640J-910002～BE640J-910063 平成 23 年 9 月 6 日～平成 24 年 3 月 9 日	34			
TPG-BE640G	BE640G-910149～BE640G-910352 平成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 3 月 28 日	10			
TPG-BE640J	BE640J-910012～BE640J-910081 平成 23 年 11 月 18 日～平成 24 年 3 月 23 日	9			
	(計 39 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 5 月 26 日～平成 24 年 7 月 20 日	(計 15,908 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。