

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年8月31日

リコール届出番号	3016	リコール開始日	平成24年8月31日
届出者の氏名又は名称	株式会社 丸山製作所 代表取締役社長 尾頭 正伸 問い合わせ先：品質保証室 (0475-54-1256)		
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (ブレーキパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のブレーキパイプにおいて、組立時のバラツキにより当該パイプが近傍にあるパワーステアリング配管に接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配管の振動によりブレーキパイプの接触部分が磨耗して穴が生じる場合があり、最悪の場合、当該穴部からブレーキフルードが流出しブレーキ操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ配管を点検し、配管に接触痕がないものは所定の間隔があるか確認し必要に応じて組付を調整し所定の間隔を設ける。接触痕があるものはブレーキパイプを交換し組付を調整し所定の間隔を設ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者への連絡は当社ホームページにリコール情報を掲載するとともに所有者及び使用者に直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は営業部門を通じて直接周知する。 ・対策完了車については、ステッカー (No. 3016) をシャーシ前部の製造番号プレート近傍に貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	SF66D	丸山 ステロスプレー SSA-F616	F66D-0003~0258 平成15年3月14日 ~平成16年8月31日	255台	
	EDM-SF66D		F66D-0259~3904 平成16年10月6日 ~平成23年11月24日	373台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月14日 ~平成23年11月24日	(計628台)	