

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成24年 9月10日

改善対策届出番号	424	改善対策開始日	平成24年 9月 11日
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 (フリーダイヤル) 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	原動機（冷却装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ラジエーター及びエアコンコンデンサの冷却用電動クーリングファンにおいて、モーター内部の電気接点に摩耗粉が蓄積され、クーリングファンが回転しなくなるおそれがある。クーリングファンが回転しないまま使用を続けると、冷却水の水温が上昇することにより、警告灯（水温、エンジンチェックランプ）が点灯してエンジンが緊急制限モードに入り出力が低下する。また、冷媒が十分に冷却されないことにより、エアコン性能が低下する。		
改善措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジン制御コンピュータのプログラムを変更する。（高速回転による清掃機能追加） ・ただし、クーリングファンが回転しない場合には、クーリングファンを周辺部品ごと対策品に交換する。 		
不具合件数	国内： 17 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国メーカーからの情報及び国内市場不具合発生に基づく		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、その旨をメンテナンスノートに記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK8	エクスプローラー	1FMHK8F89BGA00397～1FMHK8F8XCXA61940 平成22年10月18日～平成23年11月8日	1138	11-12年モデル
	ABA-1FMHK9		1FMHK7D92CGA00216～1FMHK7D9XCXA61880 平成23年6月16日～平成23年11月13日	139	12年モデル
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年10月18日～平成23年11月13日	(計1277台)	

【注意事項】 車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。