


改善箇所説明図



大・中型バスにおいて、駐車ブレーキを作動させるハンドコントロールバルブに正規組立状態でないピストンが組み込まれた可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、駐車ブレーキに作動遅れが生じ、又は、駐車ブレーキが効かず、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ハンドコントロールバルブのピストンを点検し、正規組立状態でないものはハンドコントロールバルブを良品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB128」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。