

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年11月13日

リコール届出番号	3057	リコール開始日	平成24年11月14日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	冷却装置(オイルリザーバータンクブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、油圧式ファンドライブ用オイルリザーバータンクを固定しているブラケットのうち、下側ブラケットを誤って薄い板厚の材料で製造したため、走行中の振動で上側ブラケットに亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、下側ブラケット、オイルリザーバータンクに亀裂が生じ、最悪の場合、オイルリザーバータンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、下側ブラケットを良品に、上側ブラケットを新品に交換するとともに、当該ブラケットのボルト、ナットを全て新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	製造会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3057のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA	日野 セレガ	RU1ESA-40237~RU1ESA-41371 平成17年12月23日~平成19年12月3日	4	
	LKG-RU1ESBA LKG-RU1ESBA改 QPG-RU1ESBA QPG-RU1ESBA改		RU1ESB-40497~RU1ESB-40705 平成24年2月2日~平成24年4月23日	178	
	LJG-RU1ASBR		RU1ASB-40020 平成24年3月2日	1	
	ADG-RU8JHAA		RU8JHA-40024 平成18年2月27日	1	
	LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA		RU8JHB-40093~RU8JHB-40112 平成24年2月10日~平成24年4月9日	20	
	(計10型式)		(計1車種)	平成17年12月23日~平成24年4月23日 (製作期間の全体の範囲)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。