


### 不具合箇所説明図



#### 不適合発生箇所

ハンマーの金属ヘッドを支えるプラスチック部分の強度が不足しているため、自動車用窓ガラスを叩いた時に、当該プラスチック部分が変形または破損し、金属ヘッドが本体内に入り込むものがある。そのため、自動車用窓ガラスが割れないおそれがある。

### 改善箇所説明図



#### 改善内容

プラスチック部分の強度を増した対策品と交換する。