


# 改善箇所説明図



平成18年9月1日以降に補修用部品として販売したリヤブレーキシューにおいて、当該ブレーキシュー重量の0.1%を超えたアスベストが含有されている。

## 改善の内容

当該リヤブレーキシューを良品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。