

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 1月16日

リコール届出番号	3077	リコール開始日	平成25年 1月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（警光灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警察車の警光灯において、上下カバー締付け部の構造が不適切なため、走行時の振動や日射熱等の影響により当該締付け部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、締付け部が破損して上側カバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警光灯を対策品と交換する。		
不具合件数	7件（内脱落1件）	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3077のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-GRS200	クラウン パトロールカー	GRS200-0055301～GRS200-0080637 平成22年11月10日～平成24年 9月13日	208	
	DBA-GRS201		GRS201-0005661～GRS201-0008446 平成22年11月11日～平成24年 9月12日	68	
	DBA-GRS202		GRS202-1006710～GRS202-1012259 平成22年10月25日～平成24年 9月10日	534	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年10月25日～平成24年 9月13日	(計 810台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。