

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-1904	リコール開始日	平成 25 年 2 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437	
不具合の部位(部品名)	ボディ装備品 (サイドスタンド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンド取り付け部において、フレーム側、ブラケット側のねじ山及び接触部分の洗浄が不適切なため、除去されなかった油分の影響により取り付けボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、サイドスタンド使用時に車両が倒れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレーム側、ブラケット側のねじ山及び接触部分を洗浄し、新品の取り付けボルトに交換する。なお、ねじ山が損傷している場合には、ねじ山を修復する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1904 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1052401CZ028698 ～ WB1052404DZ036800 平成 23 年 9 月 13 日 ～ 平成 24 年 12 月 4 日	411 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 23 年 9 月 13 日 ～ 平成 24 年 12 月 4 日	(計 411 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。