

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年2月25日

リコール届出番号	外-1887	リコール開始日	平成25年2月26日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM-Sportmotorcycle AG) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	燃料ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの強度が不足しているため、燃料の圧力により当該燃料ホースが損傷して燃料が漏れることがある。最悪の場合、漏れた燃料がエンジンに付着して出火する。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ホースを良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	KTM オーストリア本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方にNo. 外-1887 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	250EXC-F	「250EXC-F SIX DAYS」	VBKEXA406CM164978 ~ VBKEXA405CM169346 平成23年6月20日 ~ 平成23年7月25日	94台	
KTM	500EXCEXA44	「500EXC」	VBKEXA404DM482938 ~ VBKEXA402DM482940 平成24年4月24日 ~ 平成24年4月24日	2台	
KTM	350FRFRA42	「Freeride 350」	VBKFRA402CM271363 ~ VBKFRA404CM272160 平成24年3月23日 ~ 平成24年4月23日	56台	
KTM	990SMVS 949	「990SMR」	VBKVS9404CM985655 ~ VBKVS9401CM988271 平成23年12月21日 ~ 平成24年3月15日	10台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体範囲) 平成23年6月20日 ~ 平成24年4月24日	(計162台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。