

+++連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 3 月 22 日

リコール届出番号	外-1916	リコール開始日	平成 25 年 3 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック ( 製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:アルピナ・ブルカルト・ ボーフェンジーペン社 ) 問い合わせ先 : 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワー ディストリビューション ボックスとバッテリーを接続するバッテリー プラス ケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ用金属及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するおそれがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できずに電装部品に不具合が発生することがあり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止する。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するため、接続部分にボルトを取り付けるとともに、ケーブルを固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1916 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-3K20	「B3 ヒ <sup>°</sup> ・ターボ <sup>°</sup> 」	WAPB330007CK20001 ～ WAPB33000AAK20243 平成 19 年 6 月 18 日 ～ 平成 22 年 2 月 4 日	143	
		「B3 ヒ <sup>°</sup> ・ターボク <sup>°</sup> へ <sup>°</sup> 」	WAPB330008DK20005 ～ WAPB330009DK20251 平成 19 年 12 月 20 日 ～ 平成 21 年 5 月 8 日	53	
	ABA-3K2H	「B3 ヒ <sup>°</sup> ・ターボツ <sup>°</sup> リング <sup>°</sup> 」	WAPB330009BK20002 ～ WAPB330009BK20054 平成 20 年 11 月 20 日 ～ 平成 21 年 10 月 8 日	13	
		「B3 ヒ <sup>°</sup> ・ターボカ <sup>°</sup> ブリア <sup>°</sup> 」	WAPB330008EK20003 ～ WAPB33000AEK20211 平成 20 年 3 月 6 日 ～ 平成 21 年 12 月 27 日	29	
	ABA-3K30	「B3S ヒ <sup>°</sup> ・ターボ <sup>°</sup> 」	WAPB33000ASK30251 ～ WAPB33000BSK30345 平成 22 年 7 月 29 日 ～ 平成 23 年 9 月 13 日	69	

		「B3S ヒ <sup>レ</sup> ・ターボ クーペ」	WAPB33000AUK30282 ～ WAPB33000BUK30363 平成 22 年 8 月 19 日 ～ 平成 23 年 10 月 25 日	17	
		「B3S ヒ <sup>レ</sup> ・ターボ ツアリング」	WAPB33000ATK30073 ～ WAPB33000BTK30130 平成 22 年 7 月 29 日 ～ 平成 23 年 9 月 13 日	18	
		「B3S ヒ <sup>レ</sup> ・ターボ カブリオ」	WAPB33000AVK30222 ～ WAPB33000BVK30298 平成 22 年 7 月 29 日 ～ 平成 23 年 6 月 29 日	13	
	(3 型式)	(8 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 6 月 18 日 ～ 平成 23 年 10 月 25 日	(計 355 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。