

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月28日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 3126 | リコール開始日 | 平成25年3月29日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 排気管 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 中型トラックにおいて、排気管の構造が不適切なため、エンジン回転による共振、および冷熱の繰り返しにより排気管に過大な入力が発生し、排気管、排気管ブラケット、クランプ等に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、騒音が増大するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、排気管、排気管ブラケット、クランプを対策品に交換する。尚、対策部品の準備に時間を要し、車両型式毎に不具合発生箇所が異なるため、不具合件数の多いものから恒久対策を行う。 暫定対策；排気管周辺より異音が発生している等、異常を感じた場合には点検を行い、不具合部位に亀裂が確認された場合は、新品に交換または修理を行う。 恒久対策開始時期（予定） 第1段 2013年7月～ ①2007-2009年式 FRR34, FSR34, FTR34, FTS34, GSR34, FVR34, FVZ34 ベッド付き仕様 第2段 2014年1月～ ②2007-2009年式 FRR34, FSR34, FTR34 ベッド無し仕様 ③2007-2009年式 FRS90, FSS90 ④2010-2011年式 FSR34, FTR34, FVR34, FVZ34 第3段 2014年7月～ ⑤2007-2009年式 FRR90, FSR90 | | |
| 不具合件数 | ①352件②58件③37件④42件⑤29件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：該当する車両の改善箇所説明図を添えてダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3126のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---|---------|--|------------|----------------|
| いすゞ | PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2 | 「フォワード」 | FRR34-7000009～FRR34-7008395 平成19年5月8日～平成23年7月24日 | 8,160 | ①7,561 ②599 |
| | PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2 | | FRR90-7000038～FRR90-7027890 平成19年4月27日～平成23年8月8日 | 27,291 | ⑤27,291 |
| | PDG-FRS90S1 PDG-FRS90S2 PKG-FRS90S2 | | FRS90-7000005～FRS90-7000168 平成19年8月30日～平成22年12月1日 | 138 | ③138 |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|--|---------|---|--|------------------------|
| いすゞ | PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2 SKG-FSR34S2 SKG-FSR34T2 TKG-FSR34S2 TKG-FSR34T2 | 「フォワード」 | FSR34-7000013～FSR34-7002071 平成19年5月8日～平成24年12月1日 | 2,039 | ①1,435 ②510 ④94 |
| | PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2 | | FSR90-7000011～FSR90-7001458 平成19年4月27日～平成23年7月18日 | 1,379 | ⑤1,379 |
| | PDG-FSS90S1 PDG-FSS90S2 PKG-FSS90S2 | | FSS90-7000008～FSS90-7000418 平成19年8月27日～平成23年6月20日 | 366 | ③366 |
| | PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2 LDG-FTR34S2 LDG-FTR34T2 LKG-FTR34S2 LKG-FTR34T2 QKG-FTR34S2 QKG-FTR34T2 | | FTR34-7000013～FTR34-7004593 平成19年4月27日～平成24年12月15日 | 4,531 | ①2,850 ②944 ④737 |
| | PDG-FTS34S2 LDG-FTS34S2 LKG-FTS34S2 QKG-FTS34S2 | | FTS34-7000005～FTS34-7000145 平成19年9月3日～平成24年12月21日 | 137 | ①109 ④28 |
| | PDG-FVR34U2 LKG-FVR34U2 QKG-FVR34U2 | | FVR34-7000012～FVR34-7000516 平成19年7月13日～平成24年12月15日 | 484 | ①317 ④167 |
| | PDG-FVZ34U2 LDG-FVZ34U2 LKG-FVZ34U2 QDG-FVZ34U2 QKG-FVZ34U2 | | FVZ34-7000008～FVZ34-7000978 平成19年7月14日～平成24年12月10日 | 948 | ①505 ④443 |
| | PDG-GSR34S2 | | GSR34-7000004～GSR34-7000035 平成19年7月25日～平成23年6月30日 | 31 | ①31 |
| | (計40型式) | | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成19年4月27日～平成24年12月21日 | (計45,504台) |

(備考) 暫定対策については全ての車両を対象としており、平成25年3月29日より開始します。対象車両一覧の備考欄の①から⑤は改善措置の内容欄にある恒久対策の開始時期及び対象車種を表しております。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。