

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月28日

リコール届出番号	3130	リコール開始日	平成25年3月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスの燃料タンクにおいて、燃料タンクの緩衝ラバーの形状が不適切なため、燃料タンクバンドを締め付けると、燃料タンクの端部に過大な応力が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両走行時の振動等により燃料タンクに亀裂が入り、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、緩衝ラバーと燃料タンクブラケットを対策品に交換するとともに、燃料タンクと燃料タンクバンドを新品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3130のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	「エルガ」	LV234L1-7000386～LV234L1-7001007 平成17年10月13日～平成19年2月20日	30	
	PKG-LV234L2		LV234L2-7000708 平成21年9月18日	1	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000168～LV234N1-7000642 平成17年12月19日～平成19年8月9日	36	
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000025～LV234N2-7000250 平成19年10月24日～平成20年9月16日	14	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000110～LV280L1-3000794 平成13年8月9日～平成16年2月2日	12	
			LV280L1-7000030～LV280L1-7000325 平成16年8月20日～平成17年8月3日	27	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000131～LV280N1-3000396 平成13年11月22日～平成16年1月22日	16	
			LV280N1-7000050～LV280N1-7000198 平成16年11月10日～平成17年8月1日	12	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年8月9日～平成21年9月18日	(計148台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。