

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年 3月28日

リコール届出番号	3133	リコール開始日	平成25年 3月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(グライドスライド扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉エンジンブラケット製造時の曲げ加工が不適切なものがある。そのため、ブラケット端部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、ブラケットが破損し、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、扉エンジンブラケットを点検し、曲げ加工が不適切なものは補強材を追加する。尚、当該ブラケットに亀裂が生じている場合は修理も行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3133のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	「日野ブルーリボンII」	KV234L1-7000001～KV234L1-7000602 平成16年12月20日～平成19年 7月17日	417	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001～KV234N1-7000545 平成17年 7月28日～平成19年 8月 7日	235	
	PDG-KV234L2 PKG-KV234L2		KV234L2-7000001～KV234L2-7000527 平成19年 6月27日～平成22年 7月14日	410	
	PDG-KV234N2 PKG-KV234N2		KV234N2-7000001～KV234N2-7000659 平成19年 8月27日～平成22年 7月12日	325	
	(計 6 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月20日～平成22年 7月14日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。