

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 4月11日

リコール届出番号	3137	リコール開始日	平成25年 4月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①車体（アクセスドア） ②灯火装置（ランプカバー）および座席ベルト（バックル押しボタンカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①後席アクセスドアにおいて、前席用シートベルト巻取装置取付部の強度が不足しているため、強閉操作を長期間繰り返すと、当該取付部が破損し、シートベルトが正常に作動しなくなるおそれがある。最悪の場合、シートベルト巻取装置が脱落し、シートベルトが使用できなくなる。 ②後付カスタマイズパーツにおいて、装飾カバーを灯火器類やシートベルトに装着すると、保安基準に抵触する。		
改善措置の内容	①全車両、シートベルト巻取装置取付部に補強ブラケットを追加する。 また、ドアパネルに亀裂がある場合は、シートベルト巻取装置を新品に交換する。 ②当該カバーを装着した車両から、カバーを取り外す。		
不具合件数	①0件 ②0件	事故の有無	無し
発見の動機	①海外からの情報による。 ②市場からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側アクセスドア開口部のドアチェック付近に No.3137 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-GSJ15W	「FJクルザー」	GSJ15-0110006～GSJ15-0122702 平成22年10月29日～平成25年 2月26日	12,183	①12,183 ② 189
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年10月29日～平成25年 2月26日	(計12,183台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。