

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 5月15日

リコール届出番号	3154	リコール開始日	平成25年 5月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	『保安装置（サイレン）』		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緊急車両のサイレンにおいて、水抜き用の穴がなかったため、水溜り路の走行や洗車等によりサイレン内部に水が溜まることがある。そのため、そのまま使用を続けると、サイレンの音圧が低下して、保安基準を満たさなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイレンの下部に水抜き用の穴をあける。		
不具合件数	4件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者に直接訪問等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3154のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-RE91S	「キザシ」	RE91S-110083～RE91S-110808 平成24年10月30日～平成25年2月1日	713	
	CBA-RF91S		RF91S-110031～RF91S-110230 平成24年12月3日～平成25年1月8日	195	
	DBA-YA11S	「SX4」	YA11S-400046～YA11S-400287 平成24年8月22日～平成24年10月4日	162	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月22日～平成25年2月1日	(計1,070台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。