

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成25年6月6日

ジャパンオートプレス株式会社による自主改善の実施について

ジャパンオートプレス株式会社から、同社が交換用部品として販売したブレーキパッドにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年6月10日
不具合の内容	HYOSUNG GT250R/GT250/GT125R/GT125/GV250/GV125C/RT125D/RX125SM/RX125Dの主制動装置のブレーキパッドにおいて、摩擦材とバックプレートの接着が不十分であったため、使用環境によって接着面に水が浸入し、錆が発生することにより、最悪の場合、摩擦材が脱落してブレーキが利かなくなるおそれがある。
改善の内容	全車両、ブレーキを点検し、該当するブレーキパッドは対策品に交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 販売店から使用者へ直接連絡する。</li><li>・ ジャパンオートプレス株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。</li><li>・ 日整連発行の機関誌に掲載する。</li></ul>

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
ブレーキパッドセット	59301HP9500N	平成23年5月26日 ～平成25年5月30日	約500個

ジャパンオートプレス株式会社当該ブレーキパッドを取り付けた可能性があることを把握している車両については同日付け外-1938にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

ジャパンオートプレス株式会社（ヒョースンモーター・ジャパン（屋号））

TEL 03-6659-5921