

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 6 月 18 日

リコール届出番号	3175	リコール開始日	平成 25 年 6 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車体 (パノラマルーフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラマルーフ付き車両において、パノラマルーフガラスへの接着強化用下塗り剤(プライマー)が未塗布のまま組み付けられ、ガラスと接着剤との接着力が低いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとガラスが接着剤から剥離し、最悪の場合、パノラマルーフガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パノラマルーフガラスのプライマー塗布の有無を点検し、塗布が確認できない場合は、パノラマルーフガラスを取外し、プライマー塗布後、再組付けする。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3175 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000112～GA3W-0016217 平成 22 年 2 月 8 日～平成 23 年 3 月 28 日	1,893 台	パノラマルーフ付き
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 2 月 8 日～平成 23 年 3 月 28 日	(計 1,893 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。