

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 6月20日

リコール届出番号	3177		リコール開始日	平成25年 6月21日	
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーク		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	原動機（スタータ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>アイドリング・ストップ&スタート・システム(以下ISS)を搭載した路線バスにおいて、スタータに使用されているゴム部品の材質が不適切であること、及びフライホイールリングギヤの摩耗に対する余裕が不足しているため、ISSによるエンジンの始動を頻繁に行うと、当該リングギヤが早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタータの空転が発生し、最悪の場合、エンジンが始動不能となるおそれがある。</p>				
改善措置の内容	<p>全車両、スタータを対策品に交換すると共にフライホイールリングギヤの摩耗状況を点検し、使用限度を超えていた場合は新品のフライホイールリングギヤに交換する。</p> <p>また、ISSの制御プログラムをフライホイールリングギヤの摩耗対策品に書き換える。</p>				
不具合件数	11件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 3177のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PDG-JP820NAN	「スペースランナー」	JP820N-00001～JP820N-00044 平成20年 1月10日～平成21年12月11日	40	
	PDG-RM820GAN		RM820G-00001～RM820G-00184 平成20年 1月16日～平成22年 4月19日	133	
三菱	PDG-AJ820NAN	「ふそうエアロミディ-S」	AJ820N-00001～AJ820N-00020 平成20年 1月23日～平成21年 1月15日	15	
	PDG-AR820GAN		AR820G-00001～AR820G-00163 平成20年 1月25日～平成22年 3月26日	100	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年 1月10日～平成22年 4月19日	(計 288台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。