

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年7月4日

リコール届出番号	外-1946	リコール開始日	平成25年7月5日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	後部座席バックレスト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① 後部座席バックレストにおいて、角度調節機構の構成部品の加工が不適切なため、バックレストが完全にロックされないものがある。そのため、事故等で強い力がかかった際にバックレストが前方へ倒れることがあり、最悪の場合、倒れたバックレストにより乗員が怪我を負うおそれがある。 ② 後部座席バックレストにおいて、角度調節機構の構成部品の溶接が不適切なものがある。そのため、事故等で強い力がかかった際に溶接が剥がれて、バックレストのロックが緩んで前方へ倒れることがあり、最悪の場合、倒れたバックレストにより乗員が怪我を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部座席バックレストを点検し、不具合品の場合は、バックレストを良品に交換する。		
不具合件数	①② 無し	事故の有無	①② 無し
発見の動機	①② ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1946 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-246242	「B180」	① WDD2462422J022476～WDD2462422J033472 平成24年3月17日～平成24年4月16日	445	右ハンドル
			② WDD2462422J038790～WDD2462422J066085 平成24年4月26日～平成24年7月3日	934	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年3月17日～平成24年7月3日	(計1,379台)	

(備考)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。