

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 8 月 20 日

リコール届出番号	外 -1957	リコール開始日：平成 25 年 8 月 20 日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフ・ジャパン株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム (製作国：タイ) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)		
不具合部位 (部品名)	制動装置 (ハイドロリックユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS (アンチロックブレーキシステム) のハイドロリックユニットにおいて、製造工程が不適切なため、異物が混入しているものがあり、最悪の場合、ABS が適切に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイドロリックユニットを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1957 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	LX	「ストリートトリプル」	SMTTTL1166D591986 ~ SMTTTL1166E615372 平成 25 年 2 月 17 日～平成 25 年 7 月 4 日	118	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 25 年 2 月 17 日～平成 25 年 7 月 4 日	(計 118 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。