

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月5日

リコール届出番号	3219	リコール開始日	平成25年9月6日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（リターンズプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスの自動変速機において、変速ギヤ位置を制御しているバルブボデーのシフトバルブのリターンズプリングの強度が不足しており、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損するものがある。このため、ギヤ段の変更に支障を生じ、最悪の場合、ギヤ段がニュートラルに固定されて発進できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リターンズプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3219のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	PJ-LV234L1	「エルガ」	LV234L1-7000541～LV234L1-7000706 平成18年1月20日～平成18年6月6日	4		
	PDG-LV234L2		LV234L2-7000100～LV234L2-7001131 平成19年11月26日～平成22年8月4日	133		
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3		LV234L3-7000006～LV234L3-7000433 平成22年9月30日～平成24年11月7日	187		
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000123～LV234N1-7000236 平成17年11月15日～平成18年1月11日	12		
	PDG-LV234N2		LV234N2-7000052～LV234N2-7000745 平成19年11月26日～平成22年7月26日	86		
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3		LV234N3-7000031～LV234N3-7000463 平成22年9月30日～平成24年11月1日	58		
	LDG-LV234Q3 QDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3		LV234Q3-7000041～LV234Q3-7000106 平成23年8月6日～平成24年11月9日	10		
	(計15型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月15日～平成24年11月9日	(計490台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。