

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-1963	リコール開始日	平成 25 年 9 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437	
不具合の部位(部品名)	サイドスタンドスイッチ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドスイッチの固定方法が不適切なため、固定が外れて当該スイッチが緩むことがある。そのため、ギアが入った状態でサイドスタンドが出された際に作動するべきエンジン停止機能が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイドスタンドスイッチの固定方法をナットに変更する。また、当該固定方法に対応した対策品のサイドスタンド固定ボルトに交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-1963 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F700GS	「BMW F700GS」	WB10B0107DZZ75537 ～ WB10B0107DZZ77949 平成24年6月5日 ～ 平成24年10月19日	178 台	
BMW	F800GS	「BMW F800GS」	WB10B0205DZ000033 ～ WB10B0206DZ003068 平成24年6月5日 ～ 平成24年10月19日	135 台	
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月5日 ～ 平成24年10月19日	(計313台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。