

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 10 月 18 日

リコール届出番号	3240	リコール開始日	平成 25 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		
	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキ hidroリックユニット)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ液充填の手直し作業において、ブレーキラインのエア抜き作業が不適切なため、ブレーキ hidroリックユニット内にエアが残留しているものがある。そのため、ブレーキペダルストロークが増大し、最悪の場合、ブレーキの効きが低下するおそれがある。また、ASC (横滑り防止システム) 付き車は、横滑り防止機能が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ hidroリックユニットを補給部品と交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3240 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-A05A	「ミラージュ」	A05A-0000207～A05A-0023288 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 4 月 5 日	103 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 7 月 23 日～平成 25 年 4 月 5 日	(計 103 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。