

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 10月18日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 外-1967 | リコール開始日 | 平成25年10月18日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ボーマク ゲーエムベーパー社 製作国：ドイツ連邦共和国 社長 ヨルク ウンガー 製作者名：ボーマク ゲーエムベーパー社 問い合わせ先：コベルコ建機株式会社 TEL 082-943-5284 | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 電気装置(配線) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車体屈折部に配索したワイヤハーネスにおいて、クランプの穴径が不適切なため、ワイヤハーネスとの隙間が適切に確保できておらず、車体屈折操作時のハーネスの可動性が損なわれる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ワイヤハーネスがクランプと過度に干渉することで損傷し、前照灯の不点灯、駐車ブレーキが意図せず作動し解除不能となる、エンジンが始動できなくなる等の不具合が発生するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ゴム製保護マットを外し、クランプおよび結束バンドを対策品に交換する。また、交換作業時にワイヤハーネスの状態を点検し、損傷がある場合はワイヤハーネスを新品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 11件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、コンソール左側面のシリアルナンバープレート付近に外-1967のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|--------|-------------|--|------------|----|
| ボーマク | - | 「BW115AC-2」 | 101750131078 ~ 101750131107 平成15年12月25日~平成16年4月12日 | 30 | |
| | | | 751750131501 ~ 751750131720 平成16年9月16日~平成19年9月20日 | 219 | |
| | | 「BW115AD-2」 | 101750121026 ~ 101750121027 平成16年6月15日 | 2 | |
| | | | 751750121501 ~ 751750121520 平成16年11月16日~平成19年1月30日 | 20 | |
| | | 「BW115AC-3」 | 751750171001 ~ 751750171075 平成19年8月17日~平成21年1月26日 | 75 | |
| | | | 861750211001 ~ 861750211121 平成22年1月6日~平成24年10月23日 | 115 | |
| | | 「BW115AD-3」 | 751750161001 ~ 751750161005 平成19年12月22日~平成19年12月23日 | 5 | |
| | | | 861750201001 ~ 861750201007 平成22年2月3日~平成23年6月2日 | 7 | |
| | (計1型式) | (計4車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成15年12月25日~平成24年10月23日 | (計473台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。