


改善箇所説明図



電気制御コントローラ

製造番号

注：□は交換部品を示す。

対象製造番号

RJ0001～SG9999 で

末尾に A の付いていないもの

製造番号の解説

<u>R</u>	<u>L</u>	<u>0001</u>	<u>A</u>
①	②	③	④

①：製造年「R」2012年、「S」2013年

②：製造月「A」1月～「L」12月

③：製造年月一連番号

④：良品の区別「A」良品確認済

【不具合の内容】

塵芥車において、塵芥収集装置を制御する電気制御コントローラの電子素子の配線に不適切なものがあり、そのため塵芥収集装置に作動不良が発生し、作業者の意図しない作動が発生するものがある。

【改善対策の内容】

全車両、電気制御コントローラの製造番号を確認し、交換対象の電気制御コントローラを良品に交換する。