

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年11月7日

リコール届出番号	外-1979	リコール開始日	平成25年11月8日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：イギリス 取締役社長 豊田 章男 製作者名：Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd. トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（サンバイザ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席サンバイザに貼付しているエアバッグの警告ラベルが不適切なため、保安基準第18条 細目告示第22条9に定める警告表示の要件を満足していない。		
改善措置の内容	全車両、助手席サンバイザを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、直接訪問、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.1979のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TMUK	DBA-ZRT272W	「アベンス」	ZRT272-0008036～ZRT272-0008567 平成25年 5月27日～平成25年 8月22日	399	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年 5月27日～平成25年 8月22日	(計 399 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。